




XXXXX  
H32



EX NR:

U3



## ORIENTERING I TELETJÄNSTEN

Delgivning:

22/5 1958

Enl fljch best

Särskild utsändningslista: Nr 63 - 64 utsändes ej

### Reparation av chiffreringsapparater.

Det har visat sig att den kryptoutbildade personalens kunskaper i reparation av chiapp är av så ringa omfattning att chiapp även vid mycket obetydliga funktionsfel i de flesta fall måste insändas till Signalverkstäderna i Sundbyberg för reparation.

Det är önskvärt att dels i fred erhålla en mera ekonomisk reparations-tjänst dels i krig få denna tjänst mera decentraliserad (till fältverkstäderna) och därigenom snabbare. Det sistnämnda kravet hänför sig bl a till fåtalet chiapp vid de flesta förband. För att tillgodose de berörda kraven har instrumentförmännen vid flj avd VI erhållit utbildning i viss reparationstjänst.

Utbildningen har inriktats på förmåga att avhjälpa fel, som icke kräver specialverktyg eller mera omfattande reservdelar. I anslutning härtill har orientering om det principiella förfarandet vid kryptering och dekryptering skett. Bevis om mottagen erinran om tystnadsplikt har under-tecknats av eleverna.

Med anledning av ovannämnda utbildning har föreskrifter för underhåll av chiapp i fred utfärdats på teknisk order, TOMP 80-18G:9C.

Dessa innebär att reparation eller ingrepp, som den kryptoutbildade personalen ej kan eller får avhjälpa skall föreläggas instrumentförmännen vid avd VI. Denne antingen utför arbetet eller avgör om vidare åtgärder, d v s anskaffning av reservdelar från eller insändning av chiapp till Signalverkstäderna i Sundbyberg.

---

Föreskrifter för underhållet av chiapp i fred och krig kommer att överarbetas och införas i en kryptoinstruktion för flygvapnet. Arbetet med denna pågår f n vid flygledningen.